

سيبرايم SB D-41

أساس زفتي يحتوي على مذيب، سريع النشاف

مجالات الإستعمال

طلاء زفتي يحتوي على مذيب، سريع النشاف، يستعمل على مساحات عديدة كالخرسانة، الحديد... يستخدم كأساس للغات الزفت.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية مواد غير ملتصقة جيداً، أوساخ، شحوم وزيوت، صدأ...) وناشفة.
- يمد أساس سيبرايم SB D-41 بواسطة فرشاة على وجه واحد.
- يصبح سيبرايم SB D-41 ناشفاً بعد ساعتين من مده (في حرارة معتدلة).

الإستهلاك: ٣ - ٦ م^٢ / لتر / وجه (حسب مسامية المساحة).

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.