

بوليوريثان أليفتي أبيض ونصف لامع، (مركب واحد)

## مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي على الأسطح. يمكن إستعماله على الخرسانة، الخشب، الحديد وطبقات الأكريليك أو الزفت القديمة ولكن الملصقة جيداً. مطاط (< ٦٠٠٪)، أليفتي (غير قابل للإصفرار)، ذاتي التسوية كونه منخفض اللزوجة، يتمتع بقدرة لصق قوية ومقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية. يوصى به عند الحاجة إلى لون ثابت مع مد على وجه واحد (دون تكوّن فقاعات). يؤمن إنعكاس شمسي ممتاز وطويل الأمد مما يساهم في تخفيض درجة الحرارة في الداخل. منفذ للبخار. يشكل مع أساس جيوديسمو-50، نظام عزل مائي يمكن مده خلال يوم واحد.

## طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيداً، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- تدهن المساحة بالأساس المناسب كالتالي:
  - مساحة رطبة: أكوادور، مايكروسييلر-50، جيوديسمو-50
  - مساحة عالية الإمتصاص: مايكروسييلر-50
  - مساحة رطبة وعالية الإمتصاص: أكوادور، مايكروسييلر-50
  - مساحة معرضة لماء أو رطوبة من الخلف: أكوادور
  - خرسانة مالسة جداً (قليلة الإمتصاص): أكوادور، مايكروسييلر-50
  - حديد أو ألومنيوم: أكوادور أو مايكروسييلر-50 (بكمية لا تتعدى ١٠٠ غ / م<sup>٢</sup>)
  - خشب: مايكروسييلر-50، جيوديسمو-50
- مساحات مع بقايا زفتية أو زيتية: يونيفرسل برايمر 2K 4060
- مساحات مع طبقة الأكريليك: أكوادور
- يخلط هايبرديسمو ADY 610 بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمد هايبرديسمو ADY 610 على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة او رول (في حال مد هايبرديسمو ADY 610 بواسطة البخ اللاهوائي، يجب تخفيفه بـ ١٠٪ زيلين).
- يمد هايبرديسمو ADY 610 إجمالاً على وجه واحد. في حال مده على وجهين، من المهم جداً مد الوجه الثاني على الوجه الأول بعد فترة ٢٤ - ٤٨ ساعة كي يكون الإلتصاق بين الوجهين جيداً.
- يجب عدم إستعمال هايبرديسمو ADY 610 اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.

**لا يستعمل هايبرديسمو ADY 610:** على مساحات غير سليمة او في أحواض السباحة المحتوية على ماء مع مواد كيميائية.

**الإستهلاك:** ١,٥ - ٢ كلغ / م<sup>٢</sup>

**التخزين:** ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. من المهم إحترام كمية المذيب المذكورة في حال تخفيف هايبرديسمو ADY 610، وعدم إضافة أي مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.