

مزيج من الزفت والبوليوريتان، سريع النشاف، لمنع النش (مركبين)

مجالات الإستعمال

يستخدم لمنع النش والحماية على الأسطح، الأساسات وحيطان الدعم، الحمامات، المطابخ والشرفات (تحت البلاط)، الجسور والأنفاق، أحواض الزرع وقنوات الري. يمكن إستعماله على الباطون، البلاط، الحديد، الخشب والجفصين. يمكن أيضا إستعماله لتعبئة الفواصل. مطاطي (< ٢٠٠٠٪)، يتمتع بقدرة لصق قوية ومقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
 - يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
 - تدهن المساحة بالأساس المناسب كالتالي:
 - مساحة رطبة: أكودور، مايكروسييلر-50، جيوديسمو-50
 - مساحة عالية الإمتصاص: مايكروسييلر-50
 - مساحة رطبة وعالية الإمتصاص: أكودور، مايكروسييلر-50
 - مساحة معرضة لماء أو رطوبة من الخلف: أكودور
 - باطون مالس جدا (قليل الإمتصاص): أكودور، مايكروسييلر-50
 - حديد أو ألومنيوم: أكودور أو مايكروسييلر-50 (بكمية لا تتعدى ١٠٠ غ / م^٢)
 - خشب: مايكروسييلر-50، جيوديسمو-50
 - تخلط كميتين متساويتين من مركبي هابيرديسمو PB-2K سوياً **جيدا** بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٣٠ الى ٤٥ دقيقة في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
 - يتم تعبئة الشقوق التي يزيد عرضها عن ١ ملم بهابيرديسمو PB-2K، قبل مده على وجه كامل.
 - يتم هابيرديسمو PB-2K على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة أو رولو أو مشحاف.
 - يفضل دائما مد هابيرديسمو PB-2K على وجه واحد مع إحترام الكمية الصحيحة.** في حال مد هابيرديسمو PB-2K على أكثر من وجه، من المهم جدا مد الوجه الجديد على السابق بعد فترة ٦ الى ٢٤ ساعة كي يكون الإلتصاق بين الوجهين جيدا. بعد هذه الفترة، من الضروري دهن هابيرديسمو PB-2K بوجه يونيفرسل برايمر 2K 4060 قبل مد أي وجه هابيرديسمو PB-2K جديد.
 - يجب عدم استعمال هابيرديسمو PB-2K اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.
 - يمكن ملء خزانات المياه بعد ٤ أيام من عملية دهن هابيرديسمو PB-2K.
- لا يستعمل هابيرديسمو PB-2K:** على مساحات غير سليمة او على مساحات حيث يبقى معرضا للشمس.
- الإستهلاك:** ١,٥ لتر / م^٢ على الأقل.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

يعاد إقفال البرميل المحتوي على ما تبقى من مركب غير ممزوج بإحكام، قبل تخزينه.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيدا بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات.

من المهم مزج كميتين متساويتين من مركبي هابيرديسمو PB-2K لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أي مادة أخرى.

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.

إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.