

FOB XTREME



مادة لحماية المساحات الملمّعة وغير الملمّعة من الماء والبقع، تحتوي على مذيب

مجالات الإستعمال

مادة تحتوي على مذيب لحماية المساحات الملمّعة وغير الملمّعة من الماء والبقع (لا سيما الزيتية). تستعمل على التيراكوتا، الخرسانة، البلاط الإسمنتي، الحجر الطبيعي أو المصنّع، والألواح المصنّعة من مزيج خشب وبلاستيك. لا تشكل غشاء. آمنة لمساحات تحضير الطعام. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- تنظّف المساحة جيّداً وتترك لتنشف تماماً.
- للمساحات غير اللامعة (الداخلية والخارجية): تمد FOB XTREME من دون تخفيف على كامل المساحة على وجه واحد متساوٍ، بواسطة فرشاة كبيرة مسطحة، مع التأكد من تشريب روبة الفواصل جيّداً. يزال أي فائض المادة بواسطة قطعة قماش، قبل أن تنشف (أي بعد حوالي 10-15 دقيقة).
- للمساحات اللامعة أو المصقولة (الداخلية والخارجية): تمد FOB XTREME من دون تخفيف على كامل المساحة على وجه واحد متساوٍ، بواسطة فرشاة كبيرة مسطحة، مع التأكد من تشريب روبة الفواصل جيّداً. قبل أن تنشف المادة (أي بعد حوالي 10-15 دقيقة)، تفرك المساحة بواسطة قطعة قماش لإزالة الفائض (يمكن بل القماش بالقليل من المادة إن لزم الأمر، للمساعدة على إزالة أية ترسبات)، ثم تنشف بقطعة قماش نظيفة. لتسريع عملية تنشيف المساحة من فائض المادة، يمكن إستعمال ماكينة لتنظيف الأرضيات.
- على المساحات العالية الإمتصاص، إن لزم الأمر (مساحات خاضعة لحركة مرور كثيفة، مساحات خارجية، مناطق رطبة)، يمكن مد وجه ثان من FOB XTREME، مع إنتظار فترة 8 ساعات بين الوجه والآخر.
- على المساحات الداخلية الماصّة (بلاط إسمنتي، حجر طبيعي أو مصنّع)، يمكن إستكمال معالجة المساحة بمد مادة شمعية سائلة مثل كلاسيك.
- تصبح المساحة المعالجة بـ FOB XTREME جاهزة لحركة المرور بعد 8 ساعات من عملية المد، ويبدأ مفعول مقاومة البقع بعد 24 ساعة.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة FOB XTREME على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على لون ومظهر المساحة، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- ينصح بإستعمال كلينر مخفف للتنظيف الروتيني.
- يجب عدم إستعمال FOB XTREME على مساحة مشمّعة.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء خلال الساعات الأكثر حرّاً في فصل الصيف.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج إذا كان المطر متوقّعاً.

الإستهلاك: حتى 30 م² / لتر / وجه (يختلف الإستهلاك حسب مسامية المساحة).

التخزين: 5 سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيّداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.