

أساسات كابارول

أساسات لتحسين إلتصاق الطلاء

الأساس	كابابرايم (للداخل فقط)	كابأكريل (للداخل والخارج)	كابالاك برايمر (للداخل والخارج)
الخصائص	أساس أكريليك، بيئي ولا يحتوي على مذيب		
مجالات الإستعمال	مساحات إسمنتية، جفصين، جدران مطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً)		
التحضير	<p>- تنظف المساحة (بواسطة فرشاة أو ضغط الماء) لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات أو اية مواد غير ملتصقة جيداً...) وتترك لتنشف تماماً.</p> <p>- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم وتترك لتنشف تماماً.</p> <p>- في حال إستعمال الأساس على لياسة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل مد الأساس.</p> <p>- في حال إستعمال الأساس على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد الأساس.</p>		
طريقة الإستعمال	<p>- يمد بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي.</p> <p>- يمد على وجه واحد (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف حوالي ٤ ساعات في جو معتدل قبل مد الطلاء (تطول المدة مع إرتفاع الرطوبة أو تدني الحرارة).</p>		
الطلاء الملائم	كابافلات، كابامات، كلينستار	كابافلات، كابامات، كابا ألترامات، أمفيولين، كاباثين، فليكسو غارد، روفشيلد، كاباغراين، ستر اكتشر بوتز	كابا ألترامات، كابالاك أيناميل، أمفيولين
الإستهلاك	٧ - ٨ م ^٢ / لتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)	٨ - ١١ م ^٢ / لتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)	١٢ - ١٦ م ^٢ / لتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)
التخزين	٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.		
تنبيهات	<p>يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمواد ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المواد (لا سيما كابالاك برايمر وكابالاك ريد أو أكسيد المحتوية على مذيب والتي يجب إستعمالها في مناطق مهوأة جيداً).</p> <p>لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.</p> <p>إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.</p>		

الأساس	كابالاك ريد أوكسيد (للداخل والخارج)	كابا إيبو زنك فوسفات برايمر (للداخل والخارج)
الخصائص	أساس أكسيد لحماية المساحات المعدنية من التآكل والصدأ	أساس إيبوكسي من مركبين لحماية المساحات المعدنية من التآكل والصدأ
مجالات الإستعمال	حديد، فولاذ	
التحضير	- تنظف المساحة (بواسطة فرشاة أو ضغط الماء) لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، شحوم وزيوت، صدأ، دهانات أو اية مواد غير ملتصقة جيداً...) وتترك لتتشف تماماً. - في حال إستعمال الأساس على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد الأساس.	
طريقة الإستعمال	- يمد بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي. - يمد على وجه واحد (مخفف بمرقق أكسيد بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف حوالي ١٢ ساعة في جو معتدل قبل مد الطلاء (تطول المدة مع إرتفاع الرطوبة أو تدني الحرارة).	- يخلط المركبين بالكامل (لإحترام نسبة الخلط بين مركب التصليب والمركب الأساسي) بواسطة خلّاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن إستعمال الخليط خلال حوالي ٤ ساعات، في حرارة جوية معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). - يمد بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي. - يمد على وجه واحد (مخفف بمرقق إيبوكسي بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف من ٨ ساعات (كحد أدنى).
الطلاء الملائم	كابالاك أيناميل، أمفيولين، كاباين	كابالاك أيناميل، أمفيولين، كاباين
الإستهلاك	١٢ - ١٦ م ^٢ / ليتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)	٦ - ٨ م ^٢ / ليتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)
التخزين	١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.	٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.
تنبيهات	يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمواد ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المواد (لا سيما كابالاك برايمر وكابالاك ريد أوكسيد المحتوية على مذيب والتي يجب إستعمالها في مناطق مهوأة جيداً). لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.	

الأساس	فليكسوبرايم (للداخل والخارج)
الخصائص	أساس مع أكريليك بيئي ولا يحتوي على مذيب. له قدرة لصق وستر عالية. ينصح به خصوصاً كأساس للدهانات المرنة.
مجالات الإستعمال	خرسانة، مساحات إسمنتية، جفصين، طلاء سليم.
التحضير	<p>- تنظف المساحة (بواسطة فرشاة أو ضغط الماء) لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، شحوم وزيوت، صدأ، دهانات أو أية مواد غير ملتصقة جيداً...) وتترك لتتنشف تماماً.</p> <p>- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم وتترك لتتنشف تماماً.</p> <p>- في حال إستعمال الأساس على لياقة جديدة، يجب ان تترك لتتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل مد الأساس.</p> <p>- في حال إستعمال الأساس على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد الأساس.</p>
طريقة الإستعمال	<p>- يمد بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي.</p> <p>- يمد على وجه واحد (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى إن لزم الأمر) ويترك لينشف حوالي ٤ ساعات في جو معتدل قبل مد الطلاء (تطول المدة مع ارتفاع الرطوبة أو تدني الحرارة).</p>
الطلاء الملائم	فليكسو غارد، فليكسو توب
الإستهلاك	٩,٥ - ١٢,٥ م ^٢ / لتر / وجه
التخزين	١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.
تنبيهات	<p>يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمواد ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المواد (لا سيما كاباللاك برايمر وكاباللاك ريد أوكسيد المحتوية على مذيب والتي يجب إستعمالها في مناطق مهوأة جيداً).</p> <p>لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.</p> <p>إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.</p>