

سوبرلات لاتكس

ريزين مطاطية (لاتكس) لتقوية الخلطات الإسمنتية

مجالات الإستعمال

تضاف الى الخلطات الإسمنتية لزيادة قوة التصاقها وكفاءتها الميكانيكية (مقاومتها للإحتكاك، الإلتواء، المواد الكيميائية والماء) وتخفيف نسبة الانكماش. تستعمل لتقوية خلطات القسارة والتسوية، خلطات لصق البلاط والرؤية، مونة ترميم الخرسانة، صبات الأرضيات (سكريد)...

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيدا...) بواسطة السفع الرملي، فرشاة حديدية او ضغط الماء. يجب أن تكون المساحة قوية، متماسكة ونظيفة.
- تبلل المساحة جيدا لتكون مشبعة داخليا بالماء ثم ينتظر حتى يزول فائض الماء عن سطحها قبل مدّ الخلطات المحتوية على سوبرلات لاتكس.
- تخضّ العبوة جيدا قبل الإستعمال.
- تضاف سوبرلات لاتكس الى ماء الخليط بنسب مختلفة حسب وجهة الإستعمال المذكورة في الجدول أدناه.
- تمزج سوبرلات لاتكس بالماء ثم تسكب في خلّاط كهربائي ويضاف اليها الإسمنت والحصى او الرمل (الممزوجين مسبقا لتفادي تكوين كتل). يخلط المزيج حتى يصبح متجانساً (من دون المبالغة في الخلط، لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط).

طريقة الإستعمال	مكونات سائلة : صلبة	مكونات الصلبة إسمنت : رمل	مكونات سائلة سوبرلات : ماء	الإستعمال
			١:١ الى ٤:١	قسارة قوية ومقاومة للماء
			١:١ الى ٢:١	لاصق للبلاط
		١ الى ٢:١	١:١ الى ٤:١	خليط لتصلح الخرسانة
	٤:١	٢:١ الى ٣:١	١:١ الى ٢:١	صبة مقاومة للماء
تمد طبقة اللصق بواسطة فرشاة بسماكة ٢ ملم وتمد الخلطة الإسمنتية عليها فوراً	٢:١	١:١	١:١	طبقة لصق بين خرسانة وخلطة إسمنتية، مساحة أفقية
تمد طبقة اللصق ثم تمد الخلطة الإسمنتية عليها بعد أن تصلب	٤:١	١:١	١:١	طبقة لصق بين خرسانة وخلطة إسمنتية، مساحة عمودية
تمد سوبرلات لاتكس مخففة بالماء بنسبة ٢:١ وتمد بواسطة فرشاة أو البخ على الخرسانة عندما تبدأ بالتصلب و بغياب ماء راکدة على سطحها				طبقة لصق بين خرسانة وخلطة إسمنتية، مساحة أفقية أو عمودية
يضاف ١ ليتر من سوبرلات لاتكس الى ١٠ ليتر من الدهان				تحسين الدهانات المائية

توصيات مهمة:

- يستحسن عدم إستعمال المادة في حرارة جوية أدنى من ٥ درجات مئوية (أو قد تنخفض إلى أقل من ٥ درجات مئوية خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة).
- بعد مدها، يجب حماية الخلطات المحتوية على سوبرلات لاتكس من نشاف سريع. لذلك يجب بخّها بالماء لبضعة ساعات او حمايتها بقماش أو خيش مبلول، خاصة في حرارة عالية او هواء قوي.

التخزين: ١٨ شهرا على الأقل في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.