



روفشيلد

طلاء بوليميري (مع أكريليك) مرن، مانع للنش، لسطوح وواجهات الباطون

مجالات الإستعمال

يستخدم لحماية السطوح وواجهات الباطون من الماء والإتساخ. يمكن تلوينه.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم وزيوت، دهانات او اي مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة حديدية او ضغط الماء، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم، وتترك لتنشف تماماً.
- في حال إستعمال روفشيلد على ورقة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يتم طلاء المساحة بواسطة الرولو، الفرشاة او البخ اللاهوائي.
- يمد وجه أساس (روفشيلد مخفف بماء نظيف بنسبة ١:١ أو كاباأكريل مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٨ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- تمد معجونة كابافيليكس على المساحات الخارجية المراد ملسها بواسطة مشحاف أو مالج، وتترك لتنشف تماماً.
- يدهن روفشيلد إجمالاً على وجهين (٣ أوجه على الواجهات الخشنة والسطوح)، ويدهن الوجه الجديد بعد أن ينشف الوجه السابق (إجمالاً بعد ٢٤ ساعة).
- ينشف سطح الطلاء بعد حوالي ساعتين في جو متوسط الرطوبة والحرارة، ويصبح الطلاء ناشفاً تماماً وجاهزاً لمد وجه جديد بعد ٨ ساعات (تطول المدّتين مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

ملاحظات

- يجب مد كل وجه طلاء بإتجاه واحد.
- في حال إستعمال روفشيلد على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد وجه الأساس.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي. يجب أيضاً الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪).

الإستهلاك: ٠,٦ - ٠,٧ كلف / م^٢ / وجه.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.