



ستراكتشر بوتز

طلاء مع أكريليك أساسه ماء، يمد كالمعجونة بطبقات سميكة ذات مظهر مخدّش، يستعمل في الداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستخدم على المساحات الداخلية والخارجية. مقاوم للفرك. منفذ للبخر، بيئي ولا يحتوي على مذيّب. دون لمعة، مع قدرة ممتازة على تغطية التموجات الصغيرة في اللياسة والخرسانة. يمكن تشكيل أنواع مختلفة من الخدوش خلال مده. يحتوي على حبيبات بحجم ١,٥ ملم.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غثاء، شحوم وزيوت، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة أو ضغط الماء، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم، وتترك لتنشف تماماً.
- في حال إستعمال ستراكتشر بوتز على لياسة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يمد وجه أساس كابا أكريل (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- يخلط ستراكتشر بوتز بواسطة خلاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس ولكن دون تشكيل رغوة (تشكيل الرغوة يؤثر على كثافة الطلاء وقدرة ستره). يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس ستيل لا الألومنيوم لتفادي إمكانية تعيّر اللون.
- يمد ستراكتشر بوتز بواسطة مالج من الستانلس ستيل (مخفف بماء نظيف إن لزم الأمر، بنسبة ٢٪ كحد أقصى) او البخ (نسبة ماء ٥٪ كحد أقصى). في حال مد ستراكتشر بوتز بواسطة البخ يجب أن يكون حجم فوهة البخاخ ٦ ملم (أي ٤ أضعاف حجم الحبيبات).
- يجب مد ستراكتشر بوتز على وجه متساوٍ، ثم خلق التأثيرات المرادة بواسطة مالج بلاستيكي، بحركات دائرية، عمودية أو أفقية.
- يصبح ستراكتشر بوتز جاهزاً لمد وجه طلاء فوقه إجمالاً بعد ١٦ ساعة. يصبح الطلاء ناشفاً تماماً بعد ٤ أيام في جو متوسط الرطوبة والحرارة (تطول المدّة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

ملاحظات

- يمكن إستعمال ستراكتشر بوتز على مساحات إسمنتية، خرسانة، جفصين، مساحات مطلية (شرط أن يكون الطلاء غير لامع وملتصقاً جيداً).
- للحصول على نقشة متناسقة، يفضل أن يعمل نفس التقنيون على مساحة معينة، وأن يمدوا الطلاء على كامل المساحة دون انقطاع.
- يمكن مد وجه طلاء (أساسه ماء أو يحتوي على مذيّب) فوق ستراكتشر بوتز.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
 - على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
 - في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
 - على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

لا يستعمل ستراكتشر بوتز: على مساحات منحدرّة أو أفقية معرضة للماء او الرطوبة.
على مساحات بلاستيكية أو خشبية.

الإستهلاك: ~ ٠,٤ م^٢ / كغ / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد).

التخزين: ٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.