

كابالاك إيناميل

بويا مع الكيد ذو قدرة ستر عالية. تحتوي على مذيّب. تستعمل في الداخل والخارج



مجالات الإستعمال

تستخدم لطلاء الخشب، الخرسانة، المساحات المعدنية (حديد، فولاذ...) والبلاستيكية الصلبة (PVC). لامعة، نصف لامعة أو دون لمعة.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة أو ضغط الماء، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم.
- في حال إستعمال كابالاك إيناميل على لياقة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يمد وجه أساس كابالاك برايمر (مخفف بمرقق الكيد بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ١٢ ساعة في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- تلمس المساحة بالمعجونة المناسبة، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم طلاء المساحة بكابالاك إيناميل (مخفف بمرقق الكيد بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) بواسطة رول، فرشاة او البيخ اللاهوائي.
- يدهن كابالاك إيناميل على وجهين، ويدهن الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول، إجمالاً بعد ١٢ ساعة (تطول المدة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

ملاحظات

- يمكن إستعمال كابالاك إيناميل على مساحات مطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً) أو على الجفصين.
- في حال إستعمال كابالاك إيناميل على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفا المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد وجه الأساس.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
 - على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
 - في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
 - على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

الإستهلاك: نصف لامع أو لامع: ٨ - ١٠ م^٢ / لتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)
غير لامع: ١١ - ١٤ م^٢ / لتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد)

التخزين: ٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يجب عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المادة وإستعمالها في مناطق مهوأة جيداً. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.